



Urząd Gminy w Ryczywole

ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół

<https://ryczywol.pl/>, <https://bip.ryczywol.pl/>

☎/ fax (67) 28 37 002 / (67) 28 38 990, e-mail: ug@ryczywol.pl

KARTA USŁUGI:

15/KKU/14

Ważne od:

14.07.2021 r.

NAZWA USŁUGI:

Usuwanie wyrobów azbestowych

WYDZIAŁ/KOMÓRKA:

Stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi

PODSTAWA PRAWNA:

1. Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie: regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ryczywół w 2020r.
2. Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3. Uchwała Nr 328/2021 Zarządu Powiatu Obornickiego z dnia 25.03.2021 w sprawie regulaminu określającego zasady usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu Obornickiego w 2021r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o udział w programie usuwania azbestu.
2. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania.
3. Dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego.
4. Formularz dot. pomocy de minimis w rolnictwie.

MIEJCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Gminy Ryczywół, pokój Nr 18, tel. 67 2837 002 wew. 15

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przekazanie w terminie do 21 lipca danego roku wniosków Starostwu Powiatowemu w Obornikach, w celu przekazania danych adresowych wnioskodawców przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Gminy Ryczywół ul. Mickiewicza 10, pokój nr 2

OPŁATY:

Brak opłaty skarbowej

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

INFORMACJE DODATKOWE:

Wnioski należy skalać w terminie od 1 kwietnia do 31 czerwca danego roku.

Realizacja zadania związanego z usuwaniem azbestu wykonywana będzie w okresie sierpień/wrzesień danego roku.

Wnioskowany do usunięcia azbest musi być zaewidencjonowany w bazie azbestowej, który w przypadku osób fizycznych prowadzi Wójt Gminy Ryczywół, a w przypadku innych podmiotów - Marszałek Województwa Wielkopolskiego.